



URZĄD GMINY KOŁACZKOWO

Kołaczkowo, 17.11.2020 r.

GG.7013.43.2017

PPHU Drokana
Starczanowo 44
62-330 Nekla

W dniu 26.10.2020 r. odbyła się wizja terenowa dotycząca stanu technicznego chodników przy ul. Wrzesińskiej w Borzykowie w związku z budową kanalizacji sanitarnej. W wyniku kontroli stwierdzono liczne usterki, które zostały spisane w protokole z przeprowadzonego przeglądu (protokół z kontroli w załączeniu).

W związku z powyższym zgodnie z § 12 umowy nr 272.8.2017/2 z dnia 19.10.2017 r. Urząd Gminy w Kołaczkowie wzywa PPHU Drokana w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma do usunięcia usterek związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Borzykowie, o których mowa w protokole z dnia 26.10.2020 r.

WÓJT
Wanah
Teresa Waszak

Załączniki:

1. Protokół z kontroli z dnia 26.10.2020 r.

Do wiadomości:

1. Pani Bogusława Wietrzyńska-Stramczewska

2. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie
ul. Przemysłowa 122
62-510 Konin

3. Stanowisko ds. obsługi rady

4. aa.

Ustalenia z wizji z dnia 26.10.2020r.

Dotyczącej stanu technicznego chodników przy ul. Wrzesińskiej w Borzykowie po budowie kanalizacji sanitarnej przy udziale:

1. Pan Paweł Kubiak – WZDW
2. Pan Dariusz Leszczyński – UG Kołaczkowo
3. Pani Bogusława Wietrzyńska – Stramczewska
4. Pani Ewa Zgolińska

Należy wykonać następujące naprawy:

1. Przy ul. Wrzesińskiej 78 przy przejściu dla pieszych przełożyć kostkę poz-bruk (przy studzience kanalizacyjnej drobne obniżenie),
2. Pomiędzy posesjami nr 77 i 74 przy ul. Wrzesińskiej zaniżenie chodnika w obrębie studni kanalizacyjnej, kablowej,
3. Na wysokości ul. Wrzesińskiej 69 wjazd studzienki do regulacji (wyżej niż płyty chodnikowe usytuowana studzienka),
4. Obniżyć krawężnik pobocza przy ul. Wrzesińskiej/skrzyżowanie z ul. Rzemieślniczą,
5. Przy ul. Wrzesińskiej 63 zapadnięte płytki chodnikowe,
6. Na granicy posesji nr 50 i 49 przy ul. Wrzesińskiej zagęścić grunt (w czasie opadów ziemia ulega znacznemu obniżeniu),
7. Przy posesji nr 45 przy ul. Wrzesińskiej stwierdzono zapadnięte obrzeże chodnikowe oraz płytki chodnikowe,
8. Przy posesji nr 44 również stwierdzono zapadnięte płytki chodnikowe,
9. Przy ul. Wrzesińskiej 35 studzienka kanalizacyjna znajduje się powyżej płyt chodnikowych,
10. Przy ul. Wrzesińskiej 34 – wjazd do posesji zapadnięta studzienka kanalizacyjna,
11. Przy posesji nr 30 nierówno ułożone płytki chodnikowe,
12. Przy posesji nr 29 zapadnięte płyty chodnikowe,
13. Naprzeciwko furtki do posesji nr 26 zapadnięte płytki chodnikowe,
14. Przy posesji nr 24 nierówno ułożone płyty chodnikowe,
15. Przy posesji nr 19 zapadnięte płyty chodnikowe,
16. Przy posesji nr 17 w okolicach studzienki zapadnięte płyty chodnikowe,
17. Przy posesji nr 14 zapadnięte płyty chodnikowe,

18. Na skrzyżowaniu ul. Wrzesińskiej z ul. Piaskową stwierdzono zapadnięte krawężniki (w rejonie przepompowni). Po opadach deszczu stoi woda (również po przeciwnej stronie – naprzeciwko apteki),

19. Przy posesji nr 96 zapadnięta studzienka kanalizacyjna (granica z posesją nr 97),

20. Od granicy posesji nr 96 do wjazdu do posesji nr 97 zapadnięta kostka typu poz – bruk,

21. Przy posesji nr 83 zapadnięta studzienka kanalizacyjna, natomiast przy przejściu dla pieszych studzienka kanalizacyjna znajduje się powyżej kostki typu poz – bruk,

Załącznik do protokołu stanowią ustalenia z dnia 26.10.2020r. podpisana przez osoby obecne na wizji terenowej.

Protokołował

Inspektor ds. inwestycji
i gospodarki mieniem

mgr Dariusz Leszczyński

Dariusz Leszczyński

Inspektor ds. inwestycji

i gospodarki mieniem

w Gminie Kołaczkowo